
聚乙烯(PE)分类、性能及应用

聚乙烯(PE)是最受欢迎的热塑性材料之一。它有不同的晶体结构,称为 HDPE, LDPE 和 LLDPE。这种商品塑料是通过加成或自由基聚合生产的。它用于广泛的应用:塑料容器、瓶子、袋子、塑料玩具等。

什么是 PE?

聚乙烯或聚乙烯是聚烯烃的一种。它通常缩写为 PE。PE 的化学式为 (C2H4)n.它重量轻,耐用,是最常用的塑料之一。用于冷冻食品袋、瓶子、谷物衬垫、酸奶容器等。环顾四周,所有回收代码为 2 和 4 的 塑料均由 PE 制成。这些塑料具有不同的晶体结构。




PE的分子结构

PE 是如何制成的?

聚乙烯由乙烯(或乙烯)单体聚合而成。PE 链是通过加成或自由基聚合产生的。可能的合成方法有:

齐格勒-纳塔聚合和

茂金属催化



PE 的常见类型有哪些?

根据其密度和分支,不同的 PE 等级可能具有非常不同的性能。因此, PE 等级分类如下。

分支版本

低密度聚乙烯

线性低密度聚乙烯 (LLDPE)

线性版本

高密度聚乙烯

超高分子量聚乙烯

交联聚乙烯(PEX 或交联聚乙烯)

此外,还提供其他类型的 PE,例如:

中密度聚乙烯

超低密度聚乙烯

高分子量聚乙烯

茂金属聚乙烯

氯化聚乙烯

如何比较主要 PE 类型?

	低密度聚乙烯	线型聚乙烯	高密度聚乙烯
聚合物全名	低密度聚乙烯	线性低密度聚乙烯	高密度聚乙烯
结构	短链支化+长链支化程度高	短链支化程度高	线性 (或低短链分支)
催化剂和工艺	使用管式法或高压釜法的自由基聚合	使用齐格勒-纳塔催化剂或茂金属催化剂	齐格勒-纳塔催化剂在: - 单级聚合 - 多级聚合或铬或菲利普斯型催 化剂
性能	查看详细的性能比较: LDPE 与线型低密度聚乙烯 vs. 高密度聚乙烯		
密度	0.910-0.925 克/厘米 ³	0.91-0.94 克/厘米 ³	0.941-0.965 克/厘米 ³
结晶	低结晶和高无定形(结晶小于 50-60%)	半晶系, 水平在 35% 至 60% 之 间	高结晶和低无定形(>90%结 晶)
特性	柔韧性好,透明度好良好的防潮性能低温下具有高冲击强度对酸、碱和植物油具有出色的耐受性	与LDPE相比,它具有: 更高的抗拉强度 更高的抗冲击性和抗穿刺性	。 优异的耐化学性 。 高抗拉强度 。 优异的防潮性能 。 硬到半柔性
回收守则	243	243	2
一般应用	收缩包装、薄膜、可挤压瓶垃圾 袋、挤出成型件和层压板	高性能袋、缓冲膜、轮胎分离 膜、工业衬垫、弹性膜、冰袋、 补充包装袋和垃圾袋	 分子量分布比较窄,在注塑成型或扁平纱中都有应用,后一种类型 分子量分布宽,用于制造薄膜制品、中空塑料制品及管材
商业产品	低密度聚乙烯等级	LLDPE等级	高密度聚乙烯等级

什么是高密度聚乙烯 (HDPE)?

高密度聚乙烯(HDPE)是一种具有线性结构的经济高效的热塑性塑料。它没有分支或分支程度低。它具有柔韧性、半透明/蜡状和耐候性。高密度聚乙烯的化学结构为:

HDPE 由于结晶度高(>90%)而更坚硬。这也意味着它的透明度低于LDPE 和 LLDPE 版本。HDPE 在低温下也显示出韧性。

HDPE 在低温(70-300°C)和压力(10-80 巴)下制造。它源自:

要么改性天然气(甲烷、乙烷、丙烷混合物)

或原油催化裂化成汽油

生产 HDPE 的两种主要技术:浆料聚合或气相聚合。

高密度聚乙烯的特性

1、高密度聚乙烯熔点:120-140°C

2、高密度聚乙烯密度: 0.93 至 0.97 克/厘米 3

3、高密度聚乙烯的耐化学性:

对大多数溶剂具有出色的耐受性

对醇、稀酸和碱具有极佳的耐受性

中等耐油性和耐油脂性

对碳氢化合物(脂肪族、芳族、卤族)的抵抗力差

- 4、连续温度:-50°C 至 +60°C,相对刚性的材料,具有有用的温度能力
- 5、与其他形式的 PE 相比, 拉伸强度更高
- 6、低成本聚合物,具有良好的加工性能
- 7、良好的耐低温性88
- 8、优异的电绝缘性能
- 9、吸水率极低

HDPE 的缺点是什么?

易受应力开裂

刚度低于聚丙烯

高成型收缩率

抗紫外线和耐热性差

高频焊接和连接不可能

但是,某些等级已巧妙升级,并提供了一些改进的性能配置文件。

高密度聚乙烯的应用

出色的性能组合使 HDPE 成为各行各业各种应用的理想材料。HDPE 的一些主要用途包括:





HDPE in Packaging and Consumer Good Applications

包装应用 - HDPE 用于多种包装应用,包括板条箱、托盘、牛奶和果汁瓶、食品包装盖、杰里罐、桶、工业散装容器等。在此类应用中,HDPE为最终产品提供了合理的冲击强度。

消费品 - 低成本和易于加工性使 HDPE 成为多种家庭/消费品(如垃圾箱,家庭用品,冰盒,玩具等)的首选材料。

纤维和纺织品 - 由于其高拉伸强度, HDPE 广泛用于农业应用, 如绳索, 渔网和运动网, 网以及工业和装饰织物。

HDPE 的其他应用包括管道和配件(用于天然气,水,污水,排水,排污口,工业应用,电缆保护,钢管涂层,大型检查室和管道污水检修孔等的管道),由于其优异的耐化学性和耐水解性,汽车-油箱,布线和电缆-能源片,电信电缆。

什么是低密度聚乙烯 (LDPE)?

低密度聚乙烯(LDPE)是一种结晶度低(~50-60%)的半刚性聚合物。 LDPE 由 4,000-40,000 个碳原子组成,有许多短分支。与 HDPE 相比, 它具有更高程度的短侧链和长侧链分支。LDPE 的化学结构为:

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ -\text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2$$

LDPE 是如何制造的?

LDPE 在高压(1000-3000 帕)和温度(80-300°C)下生产。它是通过自由基聚合过程衍生的。

生产 LDPE 的两个基本过程:

搅拌式高压釜反应釜

管式反应釜

管式反应器由于其较高的乙烯转化率而越来越优先于高压釜路线

LDPE 的特性是什么?

1、低密度聚乙烯熔点:105 至 115°C

2、低密度聚乙烯密度: 0.910-0.940 克/厘米 3

3、低密度聚乙烯的耐化学性:

对醇、稀碱和酸具有良好的耐受性

对脂肪族和芳香烃、矿物油、氧化剂和卤代烃的抵抗力有限

- 4、耐温连续可达 80°C, 短时间耐 95°C。
- 5、低成本聚合物,具有良好的加工性能

- 6、低温冲击强度高,耐候性好
- 7 优异的电绝缘性能
- 8 吸水率极低
- 9 薄膜透明

LDPE 的缺点是什么?

聚合物链中存在更多的支化给 LDPE 性能带来了一定的缺点。如

易受应力开裂

强度低,刚度低,最高使用温度。这限制了其在需要极端温度的应用中的使用。

高透气性,尤其是二氧化碳

抗紫外线性差

高度易燃

高频焊接和连接不可能

为了克服这些挑战,已经开发了几种具有改进性能的 LDPE 牌号,例如紫外线稳定,高强度,抗粘连等。

LDPE 有哪些应用?

LDPE 主要用于制造容器,分配瓶,洗涤瓶,管道,计算机组件塑料袋以及各种成型实验室设备。LDPE 最流行的应用是塑料袋。



包装 - 由于其低成本和良好的灵活性, LDPE 在包装行业中用于药品和挤压瓶、瓶盖和封盖、防篡改、衬里、垃圾袋、食品包装薄膜(冷冻、干货等)、层压等。

管道和配件-LDPE 由于其可塑性和低吸水性,用于制造管道和配件业的水管和软管。

其他应用包括消费品 - 家庭用品,柔性玩具,农用薄膜,电线和电缆 - 次导体绝缘体,电缆护套。

什么是线性低密度聚乙烯(LLDPE)?

线性低密度聚乙烯(LLDPE)的结构具有具有短而均匀分支的 线性主链(与 LDPE 的长分支不同)。这些短枝在伸长时能够 相互滑动,而不会像 LPDE 那样缠绕在一起。它在结构上类似于 LDPE。

LLDPE 是如何制造的?

LLDPE 由乙烯(或乙烷单体)与以下物质聚合而成:

1-丁烯,以及

少量的 1-己烯和 1-辛烯。

该过程使用齐格勒-纳塔或茂金属催化剂进行。在目前的情况下,由于以下特性, LLDPE 在取代 LDPE 方面非常成功。

LLDPE 的特性是什么?

非常灵活,冲击强度高

半透明和自然的乳白色

非常适合温和强力缓冲液,具有良好的耐化学性

良好的水蒸气和酒精阻隔性能

良好的抗应力开裂性和抗冲击性

LLDPE 有哪些应用?

LLDPE 适用于各种薄膜应用,例如:

通用薄膜,

拉伸膜,

服装包装,

农用薄膜等

什么是超高分子量聚乙烯(UHMWPE)?

超高分子量聚乙烯的分子量在 3.5 至 7.5 百万 amu 之间。这比 HDPE 树脂高约 10 倍。HDPE 和 UHMWPE 的外观相似。但 UHMWPE 是坚韧、耐磨且低成本的塑料。适用于可能涉及摩擦或磨损的工业或制造应用。

UHMWPE 是如何制造的?

UHMWPE 是使用茂金属催化剂和乙烷单元合成的。这些单元 粘合在一起,形成 UHMWPE 结构。这种结构每个分子有 100,000至 250,000个单体单位。

UHMWPE 的特性是什么?

它具有优异的机械性能,例如高耐磨性,冲击强度和低摩擦系数。

该材料几乎完全是惰性的,因此在中等温度下用于最具腐蚀性或腐蚀性的环境。

即使在高温下,它也能抵抗多种溶剂,但芳香族、卤代烃和强氧化性材料(如硝酸)除外。

这些特殊性能使该产品可用于多种高性能应用。

UHMWPE 适用于高磨损应用,如管材、衬里、筒仓、容器和其他设备。

交联聚乙烯 (PEX 或交联聚乙烯)

高密度交联 PE 是具有交联结构的聚乙烯的一种形式。它缩写为 PEX 或 XLPE。它专为关键应用而设计。



交联聚乙烯是如何制造的?

交联聚乙烯由聚乙烯在高压下与有机过氧化物制成。这会产生自由基,从而产生聚合物的交联。因此,树脂专为以下关键应用而设计:

化学品储存管道系统,

循环辐射加热和冷却系统,以及

高压电缆的绝缘。

交联聚乙烯有哪些特性?

高低温

耐水解性

高电气和绝缘性能

高耐磨性

饮用水认证

标准生产线上的高挤出速度

成本更低

机械更坚固

交联聚乙烯电缆的特点是什么?

交联聚乙烯电缆是迄今为止最受欢迎的电缆,交联聚乙烯在多种电气应用中提供了无限的好处,这要归功于其防潮性、抗应力性和比其他同类电力电缆更高的抗热变形保护。特别是在比较交联聚乙烯与聚氯乙烯电缆时,交联聚乙烯电源线具有:

更长的使用寿命

更好的耐热联聚乙烯电源线通常可以承受高达 260°C

具有更好的拉伸强度和抗冲击性

更高的额定电流应用资格

如何加工 PE 塑料?

各种形式的聚乙烯可用于注塑、吹塑、挤出等工艺和各种薄膜制作工艺,如压延或吹膜挤出。

HDPE 可以通过注塑,挤出(管材,吹膜和流延膜,电缆等),吹塑和滚塑成型轻松加工。作为注塑成型工艺的理想材料,主要用于批量和连续生产。

用于 LDPE 的最常见加工技术是挤出(管材,吹膜和流延膜,电缆等)。LDPE 也可以通过注塑或滚塑加工

UHMWPE 通过压缩成型,柱塞挤出,凝胶纺丝和烧结进行各种加工。常规方法如注塑、吹塑或挤出成型,因为这种材料即使在高于其熔点的温度下也不会流动。

PE(主要是 HDPE)作为 3D 打印材料逐渐普及。它的强度、低密度和无毒使其成为各种 3D 打印物体的理想选择。此外,回收的 PE 等级和生物基 PE 也用于 3D 打印的加工。PE 的绝对可用性鼓励了将这种材料应用于增材制造的努力。

高密度聚乙烯	低密度聚乙烯
注	塑
 熔体温度: 200-300°C 模具温度: 10-80°C 如果储存得当,则无需干燥 高模具温度将改善零件的亮度和外观 模收缩率在 1.5% 到 3% 之间,具体取决于加工条件、聚合物的流变性和最终工件的厚度 	熔体温度: 160-260℃模后收缩率在 1.5% 到 3.5% 之间材料注射压力: 高达 150 MPa
挤	压
 熔体温度: 200-300°C 压缩比: 3: 1 气缸温度: 180-205°C 预干燥: 否,在 3-105 C (110-221°F) 下进行 230 小时再研磨 	 熔体温度: 180-240°C 挤出涂覆需要更高的熔体温度 (280-310°C) 建议使用L/D比约为25的三区螺杆 熔体温度: 160-260°C 模后收缩率在 1.5% 到 3.5% 之间

哪种类型的 PE 是可回收的?

PE 的两种主要形式的树脂识别代码是:



LDPE 和 HDPE 本质上是不可生物降解的。它们对世界塑料废物做出了重大贡献。两种形式的 PE 都是可回收的。它们用于生产非食品瓶、户外应用塑料、堆肥箱等。

HDPE 管道用于非饮用水应用。对于饮用水,HDPE 可用于热水和冷水服务应用。

近年来,交联 PE 在饮用水中变得很流行,但 PEX 需要特殊的配件,并且不可回收。